



道路管理パトロールシステム

山田技研株式会社

システム構成(モバイル化)




モバイルパソコンのイメージ



モバイルパソコンの操作説明1/2




路線選択(パトロール開始)



各情報入力画面

モバイルパソコンの操作説明2/2



道路台帳入力画面



道路規制情報の確認

管理事務所での日報作成

日報作成

道路巡回日誌

巡回時間: 2005年09月08日 10時46分 ~ 2005年09月08日 10時49分 ※

経路: 2号線左門橋方面 ※

巡回者: 松尾 運転手: 野口

巡回の種類: 通常 天候: 晴

※初回のみ変更可能

巡回記録 | チェックポイント記録 | 備考1 | 備考2

新規作成 選択 道路台帳印刷

メモ一覧

No	実施項目	路線	地名	状況	措置	写真	メモ	措置済
1	道路 歩道	2号線 15.70km 下	下町2丁目	ゴミあり	パト車措置	なし	なし	未
2	道路 路肩	2号線 16.00km 下	下町5丁目	不法駐車	状況確認	なし	なし	未
3	道路 車道	2号線 16.20km 下	下町7丁目	凹凸あり	状況確認	なし	なし	未

中止

削除

登録

管理事務所での写真編集

マウスによるドラッグコピー操作



デジカメ写真の
一覧取込み

道路巡回日誌の出力例

道路巡回日誌

所長	事務係長	技術係長	管理係長	担当者

1/2 ページ

2004年 3月 10日 水曜日		天候	2号線 左門 2号 狩口	晴 晴	巡回の種類	通常	巡視者氏名	2号線左門橋方面	2号線狩口方面
巡回 時間	2号線 左門 9時 2分 至 11時 21分	巡回					浦辻	浦辻	村岡
	2号線 狩口 13時 1分 至 16時 38分	経路					横田	横田	中西
					左門橋 — 武庫大橋 — 出雲所(午前) 09:44 09:26 09:02 09:55 10:19 11:20				
					出雲所(午後) — 岩屋 — 神戸駅南 — 吉原橋 — 狩口 13:01 13:18 13:53 14:07 14:59 16:18 15:54 15:39 15:00				
実施項目	号線/地名	距離標	状 況		措 置				
道路	2 車道 京橋交差点	32 下	落下物あり 第二走行車線 ゴム板		バケ車措置				
	2 京橋交差点	32 下	落下物あり 踏肩 ホイルキャップ		バケ車措置				
	2 歩道 芦屋市川西町	20.17 下	緑石破損 垂り入れ部緑石破損		状況確認				
	2 芦屋市川西町	20.22 下	緑石破損 垂り入れ部緑石欠けあり		状況確認				
	2 神戸市東灘区本庄町一丁目	20.6 下	凹凸あり 側溝とAs間段差あり		状況確認				
	2 神戸市垂水区泉ヶ丘一丁目	45.42 下	その他 Co塗装剥離 0.5m×0.2m		状況確認 写真撮影 1				
	2 神戸市垂水区海岸通	47.53 下	その他 緑石(1基)及びインターロッキング段差(3基)		状況確認 写真撮影 2				
	2 路肩 芦屋市川西町	20.19 下	凹凸あり 側溝天板破損あり		状況確認				
排水設備	2 側溝 芦屋市津知町	20.46 下	蓋開き 段差、隙間あり		状況確認				
	2 樹 神戸市垂水区城ヶ山一丁目	45.19 下	その他 樹 幹Co損傷 0.15m×0.1m及び鋼盤板スレ 3cm		状況確認 写真撮影 3				
安全施設	2 視認誘導標 福田川交差点	45.66 下	設備不備 歩道幅員が狭い為、ゼリネーター及び反射テープ必要		状況確認 写真撮影 4				
その他	2 占用物件 森南町1交差点	20.87 下	その他 開電柱アース線力バー破損		状況確認				
	2 その他 神戸市垂水区平磯一丁目	46.04 下	状況確認 信号柱でルート標識が隠れている		写真撮影 5				
工事	2 直轄 武庫大橋	12.7 下	1車線規制 OCB工事(前田道路)		保安施設良				

写真付き道路台帳の出力例

